


การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม



ประเมินความเสี่ยง 5 ขั้นตอน

1. ระบุอันตรายจากเพลิงไหม้
2. ประเมินผู้ที่มีความเสี่ยง
3. ประเมิน ค่าจัดหรือลดความเสี่ยง
4. บันทึกสิ่งที่ค้นพบ จัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และทำการอบรม
5. ทบทวนและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

สัญญาณภัยคือเมเพลิงไหม้

การช่างเห็นได้อย่างเป็นปกติ

- พีกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- รู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้และวิธีการใช้ถังดับเพลิง
- รายงานหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เมื่อพบสิ่งทีอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรืออุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด

อย่าลืมหางเข้าออกทุกทาง และควรมีทางออกฉุกเฉินโดยเฉพาะ

- ไม่วางสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงและทางออกฉุกเฉิน
- จัดเก็บสารเคมีไวไฟในที่ปลอดภัย ห่างจากแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ
- ไม่ทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟใกล้สิ่งทีสามารถลุกไหม้ได้ ถ้าจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตก่อน

ทำประกันอัคคีภัยในโรงงานที่กรมธรรม์ล่าสุด

ควรมีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

